**บัญชีรายละเอียดการจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเร่งด่วน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))**

**ประกอบรายงาน ที่ต่อ กห 0441.9.1/252 ลง 3 ธ.ค. 68**

| ลำดับ | รายการ | | จำนวน | | หน่วยละ บาท/สต. | เป็นเงิน บาท/สต. | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **โครงการพัฒนาขีดความสามารถกิจการสุนัขทหารของกองทัพบก จว.น.ม.** | | | | | | |
| | **ชิ้นส่วนซ่อม รถโกยตักสายพาน HITACHI แบบ zx200 หมายเลข ทบ.22905 สังกัด ช.พัน.51** | | | | | | |
| 1 . | XP00000254PS | โรเลอร์ตัวล่าง | 13 | EA | 8,500.00 | 110,500.00 | |
| 2 . | XP00000303PS | โรเลอร์ตัวบน | 4 | EA | 6,900.00 | 27,600.00 | |
| 3 . | YA00022308 | กรองแอร์(ตัวนอก) | 1 | EA | 1,900.00 | 1,900.00 | |
| 4 . | YA00001490 | กรองแอร์(ตัวใน) | 1 | EA | 2,200.00 | 2,200.00 | |
| 5 . | KIT ZX200 K003 | ซีลชุดซ่อมกระบอกบุ้งกี๋เมเจอร์ | 1 | AY | 22,000.00 | 22,000.00 | |
| 6 . | KIT ZX200 K001 | ซีลชุดซ่อมกระบอกบูมเมเจอร์ | 1 | AY | 24,000.00 | 24,000.00 | |
| 7 . | XP00000301PS | โซ่ | 1 | EA | 99,000.00 | 99,000.00 | |
| 8 . | KIT ZX200 K010 | ซีลชุดซ่อมปั๊มไฮดรอลิคเมเจอร์ | 1 | AY | 320,000.00 | 320,000.00 | |
| | | | | | | **607,200.00** | |
| | **ชิ้นส่วนซ่อม รถโกยตักสายพาน 3/4 ลบ.หลา KOMATSU แบบ PC200-8 หมายเลข ทบ.20977 สังกัด ช.พัน.51** | | | | | | |
| 1 . | 07074-01008 | สายไฮดรอลิคกระบอกอาร์ม | 1 | EA | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 2 . | 707-99-59142 | ชุดซ่อมกระบอกบูม | 1 | EA | 10,200.00 | 10,200.00 | |
| 3 . | 206-25-00200 | เฟืองเอวสวิง | 1 | EA | 395,500.00 | 395,500.00 | |
| 4 . | X870005210 | บุ้งกี๋ | 1 | EA | 130,000.00 | 130,000.00 | |
| 5 . | 600-625-7620 | พัดลมหม้อน้ำ | 1 | EA | 12,900.00 | 12,900.00 | |
| 6 . | 207-30-00162 | ล้อนำ | 1 | EA | 88,000.00 | 88,000.00 | |
| 7 . | 206-30-22140 | สปริงตั้งโซ่ | 1 | EA | 23,000.00 | 23,000.00 | |
| 8 . | 6754-11-3011 | หัวฉีด | 1 | EA | 14,115.00 | 14,115.00 | |
| 9 . | 6735-81-8031 | เทอร์โบ | 1 | EA | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 10 . | 207-30-00551 | ลูกรอกตัวบน | 8 | EA | 86,400.00 | 691,200.00 | |
| 11 . | 207-30-07300 | ลูกรอกตัวล่าง | 1 | EA | 224,000.00 | 224,000.00 | |
| | | | | | | **1,644,915.00** | |
| | **ชิ้นส่วนซ่อม รถยนต์บรรทุกน้ำ 6,000 ลิตร ISUZU แบบ FTR34LXXXS ทบ.15186 สังกัด ช.พัน.51** | | | | | | |
| 1 . | 898330517T | ลูกหมากคันส่ง | 1 | EA | 6,388.00 | 6,388.00 | |
| 2 . | 898330518T | ลูกหมากคันส่ง | 1 | EA | 6,388.00 | 6,388.00 | |
| | | | | | | **12,776.00** | |
| | **รวมทั้งสิ้น 21 รายการ** | | | | **วงเงิน** | **2,264,891.00** | |

หมายเหตุ หน่วยต้องการใช้ สป. ไม่เกิน 30 วัน

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ) ร.ต. ชัยวัฒน์ อรุณศรีประดิษฐ์

( ชัยวัฒน์ อรุณศรีประดิษฐ์ )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ กช.

3 ธ.ค. 68