แนวทางการตรวจพินิจและสุ่มตรวจทดลอง กรมพลาธิการทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๖๘

จำนวนพัสดุ	จำนวน กลุ่ม	จำนวน การสุ่มตัวอย่างตรวจพินิจ	จำนวน ที่ยอมรับ	จำนวน การสุ่มตัวอย่างตรวจทดลอง
๑ - ๑๐๐	๑	ตรวจพินิจทุกชิ้น	-	เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือขอบเขตของงาน (TOR)
๑๐๑ - ๑,๐๐๐	๒	๒๐	-	
๑๐๐๑ - ๓,๐๐๐	๓	๓๐	-	
๓,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐	๔	๔๐	-	
๑๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐	๖	๖๐	๑	
๕๐,๐๐๑ ขึ้นไป	๑๐	๑๐๐	๒	

หมายเหตุ

๑. “เลขจำนวนที่ยอมรับ” ซึ่งหมายถึง จำนวนที่ยอมให้มีข้อบกพร่องได้ในการตรวจรับพัสดุ

๒. ถ้าจำนวนพัสดุจากการสุ่มตัวอย่างตรวจพินิจ<u>เกิน</u>เลขจำนวนที่ยอมรับที่กำหนด ให้ถือว่าเป็นข้อบกพร่องทั้งรุ่น ทางราชการจะไม่รับพัสดุที่ส่งมอบในรุ่นนั้นทั้งหมด

๓. ถ้าจำนวนพัสดุจากการสุ่มตัวอย่างตรวจพินิจ<u>ไม่เกิน</u>เลขจำนวนที่ยอมรับที่กำหนด ซึ่งจะทราบได้ว่าเป็นพัสดุที่สุ่มจากกลุ่มใด ให้รายงานผู้มีอำนาจสั่งให้ผู้ขายนำพัสดุมาเปลี่ยน เฉพาะกลุ่มที่มีพัสดุตกทดสอบนั้นแล้วดำเนินการใหม่ตามวิธีการตั้งแต่ต้น (เฉพาะกลุ่มที่นำมาเปลี่ยนใหม่)

๔. หากดำเนินการตามข้อ ๒. และ ๓. แล้วยังปรากฏว่าพัสดุมีข้อบกพร่องอีก ไม่ว่าจะเกินกว่าจำนวนที่ยอมรับหรือไม่ก็ตาม ให้ถือเป็นข้อบกพร่องของทั้งรุ่น ทางราชการจะไม่รับพัสดุที่ส่งมอบในรุ่นนั้นทั้งหมด

หน้าที่หน่วยเกี่ยวข้อง

๑. กวก.พธ.ทอ.ให้คำแนะนำการปฏิบัติ

๒. กพพ.พธ.ทอ.ดำเนินการตามระเบียบและคู่มือที่เกี่ยวข้องและอำนวยความสะดวกให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๓. นขต.พธ.ทอ.ให้การสนับสนุนเมื่อได้รับการร้องขอ

อนุมัติให้ใช้เป็นแนวทางในการตรวจพินิจและสุ่มตรวจทดลอง
กรมพลาธิการทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๖๘

พล.อ.ต.

จก.พธ.ทอ.

๑๐ ก.ย.๖๘