

รายละเอียดขอเบตของงานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องฉายรังสีรักษาพลังงานสูง
ยี่ห้อ Varian รุ่น Clinac CX หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๒๕-๐๐๔-๐๐๐๙/๒
งานรังสีรักษา กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลมหาสารนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ความต้องการ : เพื่อซ่อมบำรุงรักษาเครื่องฉายรังสีรักษาพลังงานสูง ยี่ห้อ Varian รุ่น Clinac CX

๑. ทางบริษัทฯ จะต้องทำการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องฯ เป็นเวลา ๑๒ เดือน
๒. ทางบริษัทฯ จะต้องจัดส่งวิศวกรที่มีความรู้ความชำนาญเข้าทำการตรวจเช็ค บำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องฯ (Preventive Maintenance Inspection, PMI) ตามรายละเอียดต่อไปนี้

๒.๑ รายละเอียดในการตรวจเช็ค บำรุงรักษา และซ่อมแซม ในทุก ๆ ๔ เดือน

- ตรวจเช็ค Event Log Review และ Initial Output
- ตรวจเช็ค Console Backup MU Counter
- ตรวจเช็ค Emergency Off Switches
- ตรวจเช็ค Emergency Pendant
- ตรวจเช็ค Flow Switch Operation
- ตรวจสอบระบบ Water System และทำความสะอาด Small Filter Screen(s)
- ทำความสะอาด Air Filters
- ทำความสะอาด และตรวจสอบ Console Electronics Cabinet
- ทำความสะอาด และตรวจสอบ Stand
- ทำความสะอาด และตรวจสอบ Modulator
- ทำความสะอาด และตรวจสอบ Gantry
- ตรวจเช็คค่า Water System Parameters
- ตรวจเช็ค BMAG Shunt Values
- ตรวจเช็ค Vaclon Pump Current & Voltage Values
- ตรวจสอบระบบ Cables, Rotating Water Joints & Hoses
- ตรวจสอบระบบ Air Solenoid Valves
- ตรวจเช็ค BMAG Coil Voltage Values ใน Hi-X
- ตรวจเช็คไฟ HV Warning Lights & Crow-Bar Operation
- ทำความสะอาด และตรวจสอบ Gun Driver
- ตรวจเช็ค Cooling Fans Operation
- ตรวจเช็ค Electron Applicator Operation


.....ประธานกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

(นางสาวสมหญิง วงศ์ศรีทา)

นายแพทย์ชำนาญการ


.....กรรมการกำหนดคุณลักษณะ

(นายชัยศักดิ์ วาจามั่น)

นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ


.....กรรมการกำหนดคุณลักษณะ

(นางสาวลัดดา ประดิษฐ์)

นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ

- ตรวจสอบ Wedges
- ตรวจสอบ Guide Blocks
- ทำความสะอาด และตรวจสอบระบบหล่อลื่น Lift Drive
- ทำความสะอาด และตรวจสอบระบบหล่อลื่น Long & Lat Carriage Ways
- ตรวจสอบ Long, Lat & Vertical Limit Switch Operation
- ตรวจสอบ Functions of Pendants, Side Panels & Lamps
- ตรวจสอบ Console +๑๕V Power Supply Output
- ตรวจสอบ Basic Beam Tuning และ Print Service Mode Screens (all energies)
- ทำการ Backup Console Software
- ทำการ Morning Checkout

๒.๒ รายละเอียดในการตรวจเช็ค บำรุงรักษา และซ่อมแซม ในทุก ๆ ๑ ปี

- ตรวจสอบระบบ Water Hose
- ตรวจสอบค่า KSOL Shunt Value
- ตรวจสอบค่า RF Driver & Klystron Parameters
- ตรวจสอบ Gantry Chain Tension
- ตรวจสอบ Gantry Clutch/Harmonic Drive Torque
- ตรวจสอบระบบ Gantry Chain Master Link
- ตรวจสอบ Accelerator Solenoid Coil Voltages ใน Hi-X
- ตรวจสอบ Energy Switch Assembly & Operation
- ตรวจสอบ BMAG Lead Shielding Pieces
- ตรวจสอบ HV Crow-Bar Operation
- ตรวจสอบค่า Modulator Operating Parameters
- ตรวจสอบระบบหล่อลื่น Upper/Lower Collimator
- ตรวจสอบ Collimator Chain Drive & Tension
- ทำความสะอาดและตรวจสอบระบบหล่อลื่น Retractable Beam stopper
- ตรวจสอบค่า Console Parameters
- เปลี่ยนแบตเตอรี่ Console MU Counter
- เปลี่ยน Water & Filter ใน Water System
- ตั้งค่า Water Overtemp Trip
- ตรวจสอบ Pulse Tank Oil Level
- ตรวจสอบ Klystron Saturation

.....ประธานกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

(นางสาวสมหญิง วงศ์ศรีทา)

นายแพทย์ชำนาญการ

.....กรรมการกำหนดคุณลักษณะ

(นายชัยศักดิ์ วาจามั่น)

นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ

.....กรรมการกำหนดคุณลักษณะ

(นางสาวลัดดา ประดิษฐ์)

นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ


- ตรวจสอบ Gantry Motor Drive Sprocket and Key
- ตรวจสอบ Counterweight Mounting Bolts
- ตรวจสอบ Target Drive Assembly & Operation
- ตรวจสอบ Carrousel Area
- ตรวจสอบระบบหล่อลื่น Carrousel Bearing
- ตรวจสอบระบบหล่อลื่น Gantry Bearing
- ตรวจสอบเช็คค่า Compare Gun Driver Operating
- ตรวจสอบเช็ค MOD Interlock Operation
- ตรวจสอบระบบหล่อลื่น Collimator Rotation Bearing
- เปลี่ยน Field Light Lamp
- ตรวจสอบ Couch Top Mylar Finger Guard (Exact Couch Top)
- ทำความสะอาดและตรวจสอบระบบหล่อลื่น VEO Turntable
- ตรวจสอบเช็ค Output vs. Gantry Rotation Performance

เงื่อนไขเฉพาะ :

๑. ทางบริษัทฯ จะต้องดำเนินการให้บริการ งานประจำ (Preventive Maintenance Inspection, PMI) งานซ่อม (Non-Routine) และการเปลี่ยนอะไหล่ เพื่อให้เครื่องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
๒. กรณีที่เครื่องฯ เกิดขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานในการรักษาผู้ป่วยได้ ทางบริษัทฯ จะต้องส่งช่างมาดำเนินการซ่อมแซม ภายในเวลา ๒ วันทำการ หากทางบริษัทฯ ไม่ส่งวิศวกรมาใน ๒ วันทำการ ทางบริษัทฯ จะต้องเสียค่าปรับให้กับทางโรงพยาบาลฯ ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน จนกว่าจะส่งวิศวกรมาซ่อม ทั้งนี้ การดำเนินการซ่อมต้องให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วันทำการ หากในกรณีที่ต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ ทางบริษัทฯ ต้องดำเนินการซ่อมให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔ วันทำการ
๓. กรณีที่เครื่องขัดข้องโดยยังสามารถใช้งานได้ ทางบริษัทฯ จะต้องส่งวิศวกรมาดำเนินการซ่อมแซม ภายใน ๓ วันทำการ หลังจากที่ได้รับแจ้งจากทางโรงพยาบาลฯ หากทางบริษัทฯ ไม่ส่งวิศวกรมาใน ๓ วันทำการ ทางบริษัทฯ จะต้องเสียค่าปรับให้กับทางโรงพยาบาลฯ ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน
๔. ทางบริษัทฯ จะต้องรับรองว่าเครื่องต้องใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๙๕% ของเวลาใช้งานจริง ในกรณีที่เครื่องใช้งานได้น้อยกว่าเวลาดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะต้องเสียค่าปรับให้กับทางโรงพยาบาลฯ ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน
๕. ทางบริษัทฯ จะต้องทำการซ่อมแซมสภาพบกพร่องหรือขัดข้องในการทำงานของอุปกรณ์ อันเนื่องจากสาเหตุการสึกหรออันอยู่ในวิสัยโดยไม่คิดค่าบริการและค่าอะไหล่ ส่วนอะไหล่หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นต้องเปลี่ยนเนื่องจากเสื่อมสภาพโดยธรรมชาติหรืออื่น ๆ ทางบริษัทฯ จะต้องคิดเฉพาะค่าอุปกรณ์เท่านั้น

..........ประธานกรรมการกำหนดคุณลักษณะ
(นางสาวสมหญิง วงศ์ศรีทา)
นายแพทย์ชำนาญการ

..........กรรมการกำหนดคุณลักษณะ
(นายชัยศักดิ์ วาจามั่น)
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ

..........กรรมการกำหนดคุณลักษณะ
(นางสาวลัดดา ประดิษฐ์)
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ประกวตราค่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องฉายรังสีพลังสูง (รังสีรักษา)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖,๔๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านบาทสี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ...๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖.....
เป็นเงิน ๖,๔๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านบาทสี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บริษัท บิสซิเนสไฮเทค จำกัด (มหาชน)
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นางสาวสมหญิง วงศ์ศรีทา	นายแพทย์ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายชัยศักดิ์ วาจามัน	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นางสาวลัดดา ประดิษฐ์	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ