

รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีความประสงค์ดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 รายละเอียดดังนี้
อาคาร สพ.กาญจนบุรี เขต 3 (อาคาร 1)

รายการรื้อถอน

1. ให้อรื้อถอนโครงหลังคาและกระเบื้องมุงหลังคา อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 (อาคาร 1) ด้านทิศตะวันตก บริเวณห้องกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จำนวน 107 ตร.ม. (รื้อกองไว้)
2. ให้อรื้อถอนผนังกระจกกรอบอลูมิเนียม บริเวณห้องกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จำนวน 9.44 ตร.ม. (รื้อกองไว้)
3. ให้อรื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก บริเวณห้องกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จำนวน 5.6 ตร.ม. และรื้อถอนบานหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก จำนวน 1.32 ตร.ม. (รื้อกองไว้)
4. ให้อรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ บริเวณห้องกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จำนวน 1 ชุด (รื้อกองไว้)
5. ให้อรื้อถอนชุดโคมไฟพร้อมสายไฟ บริเวณห้องกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จำนวน 18 ชุด (รื้อกองไว้)
6. ให้อรื้อถอนฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าว บริเวณห้องกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โดยรื้อออกทั้งหมด จำนวน 86.40 ตร.ม (รื้อขนวัสดุออกจากพื้นที่ทั้งหมด)
7. ให้อรื้อผนังก่ออิฐฉาบปูน บริเวณห้องกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ด้านทิศตะวันตก ทิศเหนือ และทิศใต้ โดยรื้อออกทั้งหมด จำนวน 61.54 ตร.ม (รื้อขนวัสดุออกจากพื้นที่ทั้งหมด)
8. ให้อรื้อถอนกระเบื้องปูพื้น บริเวณห้องกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โดยรื้อออกทั้งหมด จำนวน 86.40 ตร.ม (รื้อขนวัสดุออกจากพื้นที่ทั้งหมด)
9. ให้อรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. บริเวณห้องกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โดยรื้อออกทั้งหมด จำนวน 86.40 ตร.ม (รื้อขนวัสดุออกจากพื้นที่ทั้งหมด)
10. ให้อรื้อถอนเครื่องปรับอากาศบริเวณห้องกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และให้นำวัสดุอุปกรณ์ที่รื้อออกเก็บมาใช้ติดตั้งใหม่ จำนวน 3 เครื่อง

รายการปรับปรุง ซ่อมแซม

อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 (อาคาร 1)

1. ให้ปรับปรุงห้องกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 86 ตร.ม. และปรับปรุงหลังคาบริเวณ ชั้น 2 ของอาคาร 1 ด้านทิศตะวันตก และติดตั้งหลังคาบริเวณช่องทางเดิน ระหว่างห้องทำงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มนโยบายและแผน รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่แนบ

2. ให้นำเครื่องปรับอากาศที่รื้อถอน นำกลับมาติดตั้งใหม่ บริเวณกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จำนวน 3 เครื่อง หากวัสดุ/อุปกรณ์ไม่พอให้หามาเพิ่ม

อนึ่ง ในการทำงานครั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และใช้ช่างที่มีฝีมือ ความชำนาญ และประสบการณ์โดยเฉพาะมาทำการปรับปรุง-ซ่อมแซม หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับปรุง-ซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน



(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายปรัชญา ดาวเรือง)

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
(นายอัครพัทธ์ สืบอินทร์)

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566

(ลงชื่อ).....
(นายชัยนนท์ นิลพัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3