



โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 - บ้านหนองคุ่ม ต.ไพบูลย์

สถานที่ก่อสร้าง

สายทางบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 ต.โคกสะอาด - บ้านหนองคุ่ม ต.ไพบูลย์ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

ปริมาณงาน

ซ่อมแซมถนนลูกรังผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 680 ลบ.ม.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ช่อมแซมถนนลูกรังสายทางบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 - บ้านหนองดุม หมู่ที่ 15 ตำบลไผ่บุลย์
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนลูกรังบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 - บ้านหนองดุม หมู่ที่ 15 ตำบลไผ่บุลย์ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี
 ชื่อสายทาง สายทางบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 - บ้านหนองดุม หมู่ที่ 15
 ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร ลงหินลูกรังพร้อมเกลี่ยปรับแต่งไม่น้อยกว่า 680 ลบ.ม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
 แบบเลขที่ -
 คำวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	งานถมป่าและขุดต่อ (ไม่มี)	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
2	งานผิวทาง							
2.1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (10 ซม.)		-	-	-	1.3643	-	-
22	งานลงหินลูกรังเกลี่ยปรับแต่ง หนาเฉลี่ย	ลบ.ม.	680.00	166.00	112,880.00	1.3643	226.47	154,002.18
2.3	งานผิวทางเดิมเกรด ปรับแต่ง	ตร.ม.	6,800.00	1.84	12,512.00	1.3643	2.51	17,070.12
3	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1	3,000			3,000	3,000
					รวมค่าก่อสร้าง			174,072.31

ตัวอักษร (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

ปรับยอด 174,000.00

①

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

125,392.00

②

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3643

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 535 ลงวันที่ 25 กันยายน 2566 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายแสงวิทยา ชินวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายพิเชษฐ์ จากชัยภูมิ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายวิจิต น้อยวงศ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ

(นายแสงวิทยา ชินวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายชัยชนะ อรจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

ตำบลไพบูลย์






ตำบลตาเกา

แผนที่โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 ต.โคกสะอาด - บ้านหนองตุม หมู่ที่ 15 ตำบลไพบูลย์


ปริมาณงาน

ซ่อมแซมถนนลูกรังผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 680 ลบ.ม.

สำรวจ/เขียนแบบ	ตรวจสอบ	อนุมัติ
 นายธีระพงษ์ จันทวงศ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน	 นายธีระพงษ์ จันทวงศ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน วิศวกรรมการถนน ผู้อำนวยการกองช่าง	 รอมแป๋ดีทองดี นายแสงวิทย์หาญ สว่างดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล วิศวกรรมการถนน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
		 นายทองศักดิ์การ บริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

ถนนลูกรัง

ถนนลูกรังกว้าง 4.00 ม.



รูปตัดก่อสร้างถนนลูกรังหลังดำเนินการ

รายการประกอบแบบ

1. งานถมลูกรังผิวจราจรขนาดกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 1,700 ม. พร้อมเก็บดินถมบริเวณลูกรังไม่น้อยกว่า 850 ลบ.ม.
2. ทากมทรายกรวดไม่มีการคัดแฉ่งกันให้อยู่ในสัดส่วนของผู้ควบคุมงาน ผู้ออกแบบและคณะกรรมการตรวจสอบงาน
3. ผู้รับจ้างต้องแจ้งค่าควบคุมงานเป็นค่าแยกจ่ายหรือรวมอยู่ในใบสั่งงาน
4. ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานเมื่อจบเสร็จ พร้อมรูปแบบก่อนดำเนินการ ขณะดำเนินการ และก่อสร้างแล้วเสร็จ



กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี					แบบแสดง รูปตัดถนนลูกรัง	
โครงการ	เชื่อมแบบ	ตรวจแบบ	เห็นชอบ	อนุมัติ	แบบเลขที่ SCALE: - : -	
ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 - บ้านหนองคึม ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี	นายวิฑูรย์ น้อยวงศ์ ผู้ช่วยนายก อบจ.อุบลราชธานี	นายพิษณุ จากชัยภูมิ นายก อบจ.อุบลราชธานี	นายแสงวิทย์ ชินวงศ์ นายก อบจ.อุบลราชธานี	นายอรรถพร อรรถพร นายก อบจ.อุบลราชธานี		