

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ

งานประมาณราคา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 60.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

หน่วยงานผู้ออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ พฤษภาคม 2567

ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	695,131.00	1.3082	909,370.37	เงินย่ำล่วงหน้า 0%
2	บวกเพิ่ม 5%			45,468.52	เงินประกันผลงานหัก 0%
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษ			45,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ				999,838.89	ระยะเวลาดำเนินการ
คิดเป็นเงินประมาณ				999,838.89	150 วัน
(ตัวอักษร) (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบแปดบาทแปดสิบเก้าสตางค์)					

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาริณี โส)

นักทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวกัญณรินทร์ เทศนอก)

เจ้าพนักงานธุรการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอับดุลลอฮ์ โตะพา)

นายช่างโยธางค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ





แบบสรุปงานครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร 4 (พ)

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 60.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

แบบเลขที่ -

ประมาณการโดย นายอับดุลลอห์ โต๊ะพา ตำแหน่ง นายช่างโยธา คำนวณณราคากลางเมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
1	เสาประตูฟุตบอล 11 คน รุ่น 3 นิ้ว (7.32 m. x 2.44 m. พร้อมตาข่าย)	42,056.07	
	ชนิดเหล็กกลม เหล็กหน้าขนาด 3 นิ้ว "		
	เหล็กหลังขนาด 1.5 นิ้ว "		
	ความกว้าง 7.32 ม./m. (วัดจากด้านใน)		
	ความสูง 2.44 ม./m. (วัดจากด้านใน)		
	ความลึกด้านบน 1.20 ม./m. (วัดจากด้านนอก)		
	ความลึกด้านล่าง 2.00 ม./m. (วัดจากด้านนอก)		
รวมค่าใช้จ่าย		42,056.07	
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม		2943.93	
ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		45,000.00	

ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

( นายอับดุลลอห์ โต๊ะพา )

นายช่างโยธา