

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

[illegible]

รายละเอียดการประเมินราคา

ฝ่ายงาน ส่วนงาน-กลุ่มช่าง

ตำแหน่ง ๑.ผู้ควบคุมงาน

จำนวน

1 แห่ง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ค่าขนถ่าย		รวม	จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย		รวม	หมายเหตุ	
				ค่าแรง	ค่าวัสดุ				รวม (บาท)	รวม			
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง	1.1	พื้นที่ปลูกหญ้า (ตาราง) ขนาด 0.20 ม.	-	-	-	67,348.19	1.3642	575.63	91,875.15			
		1.2	Deep Patch	-	-	-	-	-	-	-			
		1.3	งาน Pavement In - Place Recycling	-	-	-	-	-	-	-			
		1.4	ลูกรัง	112	ลบ.ม.	40.00	8,365.97	1.3642	102.32	11,412.86			
		งานผิวทางและงานไหล่ทาง											
		2.1	Prime Coat	611	ตร.ม.	24.10	19,332.04	1.3642	43.16	26,370.76			
		2.2	Tack Coat	1,191	ตร.ม.	5.07	14,720.76	1.3642	16.86	20,080.26			
		2.3	Asphaltic Concrete	611	ตร.ม.	258.57	167,365.12	1.3642	373.68	228,318.48			
		-	Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	611	ตร.ม.	258.57	11.96	270.53	1.3642	369.06	439,538.66	5 ตร.ม.	
		-	Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	1,191	ตร.ม.	258.57	-	322,201.23	1.3642	395.61	48,992.34	5 ตร.ม.	
3	งานติดตั้งราง	1	ติดตั้งรางเหล็ก	123.84	ตร.ม.	-	35,913.60	1.3642	23.86	14,578.37			
		3.2	Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-			
		4	งานติดตั้งรางระบายน้ำ	611	ตร.ม.	-	10,686.39	1.3642	-	-			
		รวม											
				-	17.49	290.00	-	-	-				
				-	17.49	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-								

(นายธนกร ศรีสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

๑๖๖๑

(นายธนกร ศรีสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

๑๖๖๑