



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโฮงาม

ที่ กส. ๘๒๓๐๓/๕๐๑

วันที่ ๑๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการสำรวจก่อนดำเนินการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงลูกรังและปรับเกรดปรับเกลี่ยสายนาเพชร-
นายนายนิวัฒน์ หมู่ ๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโฮงาม

เรื่องเดิม

อ้างถึงมติที่ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ /๒๕๖๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลง ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ หน้าที่ ๙๐ ถึงหน้า ๙๗ งานซ่อมแซมถนนลูกรัง และซ่อมแซมถนนคอนกรีต ซึ่งไม่ถูกต้องตามระเบียบ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ และโครงการดังกล่าวได้มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลง มาตั้งจ่ายไว้ใน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งบดำเนินการ ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงลูกรังและปรับ เกรดปรับเกลี่ยสายนาเพชร นายนายนิวัฒน์ หมู่ ๖ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง

ก่อนดำเนินการกองช่างได้ออกสำรวจพื้นที่ถนนสายนาเพชร-นายนายนิวัฒน์ หมู่ ๖ สภาพเดิมเป็นถนน ลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้ประชาชนสัญจรไปมาลำบากมาก สภาพพื้นที่ถนนสามารถดำเนินการซ่อมแซมได้ตามรูปถ่ายและ แผนผังบริเวณที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

(ลงชื่อ).....ผู้สำรวจ

(นายสังสฤษดิ์ พานิก)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

-ความเห็น ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....

(นายวิฆวรรต สายบุ่งคล้า)

ผู้อำนวยการกองช่าง

- ๒.-/ความเห็นเจ้าหน้าที่ งบประมาณ

รายงานการสำรวจก่อนดำเนินการโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงลูกรังและปรับเกรดปรับเกลี่ยสายนาเพชร-นายนายนิวัฒน์ หมู่ ๖

- ความเห็นองนายกฯ

.....
(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นายประนอม สุนทะพงษ์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโฮงาม

-ความเห็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ

.....
(ลงชื่อ).....
(นางสาวลักคณา โยคะวิสัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโฮงาม

- คำสั่งผู้บริหาร

.....
(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายบัณฑิต ภูนากลม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโฮงาม

ผังบริเวณ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงลูกรังและปรับเกรดปรับเกลี่ย

สายนายเพชร - นานาชนิวัฒน์ หมู่ 6

พิกัดเริ่มต้นโครงการ 16.430425, 104.132689 พิกัดสิ้นสุด 16.428044, 104.139266



ภาพถ่ายก่อนดำเนินการ

