



แปลนชั้น 2

ตึกพิเศษ

64
Stom Lodge
ดงใหญ่

รายละเอียดปรับปรุงซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยพิเศษ ๖๐ ห้อง (หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น ๑)

๑. รื้อพื้นกระเบื้องห้องน้ำและพื้นห้องพิเศษ จำนวน ๑๒ ห้อง
๒. ปูพื้นกระเบื้องแกรนิต ๐.๓๐×๐.๖๐ ม. ผิวหยาบ ห้องน้ำ จำนวน ๑๒ ห้อง
๓. ยาน้ำมันกระเบื้องห้องน้ำเดิม จำนวน ๑๒ ห้อง
๔. ทาสีน้ำพลาสติก ชนิดกึ่งเงา ภายในห้องพิเศษและบริเวณทางเดินชั้น ๑ สูง ๑.๒๐ ม.
ใช้สียี่ห้อ TOA, ICI, กัปตัน ที่มี มอก. รับรอง
๕. ทาสีน้ำพลาสติก ชนิดด้าน ทางเดินชั้น ๑ ใช้สียี่ห้อ TOA, ICI, กัปตัน ที่มี มอก. รับรอง
๖. ติดตั้งบัวผนังเป็นบัว PVC ขนาด ๔ นิ้ว
๗. ติดตั้งประตูบาน PVC ชนิดมีบานเกล็ดกลาง ขนาด ๐.๗๐×๒.๐๐ ม. จำนวน ๑๒ ห้อง
๘. ทาสีน้ำพลาสติกบานประตู ขนาด ๐.๘๙×๑.๙๙ ม. และทาสีบานประตู ขนาด ๐.๓๘×๑.๙๙ ม.
จำนวน ๑๒ ห้อง
๙. ปูพื้นกระเบื้องแกรนิต ขนาด ๐.๖๐×๐.๖๐ ม. ห้องพิเศษ ๑๒ ห้อง

รายละเอียดปรับปรุงซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยพิเศษ ๖๐ ห้อง (หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น ๒)

๑. รื้อพื้นกระเบื้องห้องน้ำและพื้นห้องพิเศษ จำนวน ๑๒ ห้อง
๒. ปูพื้นกระเบื้องแกรนิต ๐.๓๐×๐.๖๐ ม. ผิวหยาบ ห้องน้ำ จำนวน ๑๒ ห้อง
๓. ยาน้ำมันกระเบื้องห้องน้ำเดิม จำนวน ๑๒ ห้อง
๔. ทาสีน้ำพลาสติก ชนิดกึ่งเงา ภายในห้องพิเศษและบริเวณทางเดินชั้น ๑ สูง ๑.๒๐ ม.
ใช้สียี่ห้อ TOA, ICI, กัปตัน ที่มี มอก. รับรอง
๕. ทาสีน้ำพลาสติก ชนิดด้าน ทางเดินชั้น ๑ ใช้สียี่ห้อ TOA, ICI, กัปตัน ที่มี มอก. รับรอง
๖. ติดตั้งบัวผนังเป็นบัว PVC ขนาด ๔ นิ้ว
๗. ติดตั้งประตูบาน PVC ชนิดมีบานเกล็ดกลาง ขนาด ๐.๗๐×๒.๐๐ ม. จำนวน ๑๒ ห้อง
๘. ทาสีน้ำพลาสติกบานประตู ขนาด ๐.๘๙×๑.๙๙ ม. และทาสีบานประตู ขนาด ๐.๓๘×๑.๙๙ ม.
จำนวน ๑๒ ห้อง

๑๑
Sam Indigo
๑๑/๑๑